



**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CENTRO CULTURAL  
PROVINCIAL FRANCISCO PACO URONDO.**



**Localidad SANTA FE- Dpto LA CAPITAL**

<b>PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN S/ LEY N° 12046 y DECRETOS N° 3599 y N° 3873</b>						<b>RUBROS / ITEMS SOBRE LOS QUE SE APLICA</b>					
						TRABAJOS PRELIMINARES	RETIRO Y DEMOLICION	IMPERMEABILIZACIONES EN CUBIERTA	INSTALACION ELECTRICA	VARIOS	LIMPIEZA Y SEGURIDAD
						01	02	03	04	05	06
<b>INSUMOS REPRESENTATIVOS</b>						<b>FR 1</b>	<b>FR 2</b>	<b>FR 3</b>	<b>FR 4</b>	<b>FR 5</b>	<b>FR 6</b>
N°	RUBRO	DESCRIPCION	ASIMILACION	CODIGO	FUENTE	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	<b>MATERIALES</b>					<b>0,87</b>		<b>0,72</b>	<b>0,62</b>		
1	MAT1	Madera Encofrados	Tabla con una cara cepillada para encofrado	3121011	INDEC	0,12					
19	MAT19	Chapas H° G°	Chapa H°G° N° 25 ondulada (ancho 1,10 mts)	811002	DGVC- MOPyV	0,11					
23	MAT23	Acero	Acero nervado 2400 kg/cm² 10 mm x 12 mts	804003	DGVC- MOPyV	0,07					
54	MAT54	Pintura Poliuretánica	IPIB Prod.Imp. - Sustancias Plásticas.	2413-24131	INDEC			1,00			
66	MAT66	Equipos Especiales	IPIB-Prod. Import. 31-Máquinas y aparatos eléctricos	C.13	INDEC				1,00		
69	MAT69	Alquiler de andamios	Alquiler de andamios (Gastos Generales	831071	INDEC	0,70					
	<b>MANO DE OBRA</b>					<b>0,13</b>	<b>1,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,38</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
	MO	Mano de Obra	Mano de Obra DiPAI y DPVyu	9000010	DGVC-MOPyV						
	<b>EQUIPO</b>										
	EQ	Movilidad Inspección de Obra	Amortización equipos Obras DIPAI y DPVyu	1023001	DGVC-MOPyV						