



- ① ANILLO Y TAPA PREMOLDEADO CÁMARA DE INSP 60X60.
- ② TAPÓN "M" JUNTA ELÁSTICA \varnothing 110 PVC TIGRE.
- ③ CONTRAPISO H° POBRE 8cm SOBRE RELLENO COMPACTADO.
- ④ CAÑO PVC \varnothing 110 TIGRE.
- ⑤ PUNTERA SIMPLE M-H \varnothing 110 PVC TIGRE.
- ⑥ TAPA PERFORADA CON CALOR. PUNTERA SOLDADA CON CALOR PERIMETRO EXTERIOR E INTERIOR TAPA.
- ⑦ CÁMARA SÉPTICA DE POLIETILENO 2500 LITROS TIPO ATERMIC
- ⑧ RELLENO ARENA / TIERRA COMPACTADA. RELLENO PERIMETRAL CAMARA CEMENTO : ARENA HUMEDA 1:6
- ⑨ CAMA DE ARENA H=10cm.

SANTAFE

DiPAI
Unidad Central Santa Fe
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA
DIRECCIÓN PROYECTOS
Francisco Miguens 180
Corporate Tower - Dique 1
Puerto de Santa Fe - S3000
0342 4547990 / 92 / 92 / 95 / 96
dipai-mop@santafe.gov.ar

OBRA: **CONSTRUCCION**
CENTRO DE SALUD MENDOZA OESTE
Calle: MENDOZA 4519 - SANTA FE - Dpto. LA CAPITAL

PLANO: **DETALLE CAMARA SEPTICA**
POLIETILENO 850 L

RUBRO:
INSTALACION SANITARIA

ESCALA:
1:20

31