


CONDICION ACTUAL




NOTA

1. ESTRIBOS EN BUEN ESTADO
2. MUROS DE ALA FISURADOS


PROPUESTA

1. DEMOLER MUROS DE ALA
2. RESTITUIRLO CON FUNDACION DE H° POBRE (H-8)



PLANILLA DE HIERROS		
POSIC.	DIAGRAMA	Ø
1		8
2		30

DOBLADO DE HIERROS UNION ESTRIBO-ALA



 Gobierno de Santa Fe trabajamos juntos construyendo futuro		
PROVINCIA DE SANTA FE MINISTERIO DE ASUNTOS HÍDRICOS SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN		
MINISTRO: ING. ALBERTO JOAQUIN		
DIR. PCAL. de EVAL., ESTUDIOS Y PROYECTOS ING. PABLO CACIK		
DIRECTOR GRAL. de PROYECTOS ING. SERGIO ROJAS		
PROYECTO: ING. GOMEZ GRANDOLI		
APOYO TECNICO: INGS. BORIO- G. SAURA GOMEZ GRANDOLI-NAVARRO		
OBRA:		
OBRAS DE ARTE SOBRE CANAL SALTO GRANDE RECONDICIONAMIENTO CANAL SALTO GRANDE REPARACION ALCANTARILLA N°22 PROGRESIVA 15,786km.		
FECHA:	ESCALA:	PLANO N°:
SEPTIEMBRE 2005	1:50 1:100	30