REFERENCIA:

SECTOR 1 / TORRE TANQUES - BAÑOS:

Torre de Tanques de Reserva - Cisternas.
Foto 1

Reparacion integral del frente / Torre de Tanques
Verificar estructura del mismo
Ejecutar nuevo tramo de iluminacion

Tanques de cisternas enterrados Existente.
Foto 2

Retirar Tanques. Rellenar - Nivelar y colocar piso granitico en toda la sala
Colocar 2 Tanques cisternas, cada uno con su bomba
Colocar una bomba de impulsion desde la toma de agua. (Zona de muy baja presion)

Alimentacion de Agua - Electricidad a Torre de Tanques de reserva-Cisterna.
Foto 3

Tanto la alimentacion de agua como la electrica debera ser embutida en muros y piso, debido a la inseguridad del lugar.
Cambiar tramos de alimentacion

Vereda perimetral / Torre de Tanques de reserva-cisterna
Foto 4

Constatar movimiento de suelo si es debido a posibles raices de arbol o si es por perdida de cañeria de alimentacion.
Ejecutar vereda de hormigon armado a su alrededor





SECTOR 4 / CIRCULACION - INGRESO A AULAS:

Humedad en bajo muros y en vano de aberturas (Ingreso al aula 3 - 4). Foto 1



Ejecutar canaleta con rejilla de ventilacion (salida en ambos sentidos). Picar y reparar revoque exist.

Filtracion de humedad en Cielorraso / Instalacion Electrica / Foto 2

Impermeabilizar cubierta. Picar y reparar revoque exist.Verificar funcionamiento Inst. Electrica

Desborde en Camara de Inspeccion Nº 3 / Foto 3

Abrir tapas de inspeccion de las tres camaras.
Verificar tramos de cañeria entre camaras
Realizar limpieza profunda

SECTOR 3 / S.U.M.:

S.U.M.
FOTO 1

- Impermeabilizar cubierta. Verificar estado de estructura. En caso de ser nesesario apuntalar y reforzar encuentro entre columna-viga
- Picar revoque-ejecutar nuevo. Terminacion: Pintura idem exist.

SECTOR 2 / AULA 9 - CIRCULACION:

Piletones de mamposteria exist.
FOTO 5



- Retirar cañillas y colocar nuevas.
- Ejecutar nuevo tramo de Agua segun lo proyectado

Deposito exitente
FOTO 6

- Retirar vano y carpinteria de chapa .
- Colocar nueva carpinteria y artefacto sanitario adaptado.
- Ejecutar mamposteria en Baño 1 para cierre baño adaptado. Colocar nuevo artefacto y abertura

Aula 9
FOTO 1

- Picar revoque afectado por humedad
- Cambiar placa de cielorraso suspendido Colocar nuevas placas
-Ejecutar nuevo revoque Terminacion: Pintura idem exist.

Aula 9
FOTO 2



- Retirar abertura por seguridad.
- Ejecutar mamposteria y revoque Terminacion: Pintura idem exist.

Circulacion
FOTO 3

- Impermeabilizar cubierta
- Picar zona de desprendimiento
- Sellar encuentro
- Ejecutar revoque Terminacion: Pintura idem exist.

Rev.	Descripción	Fecha

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARIA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECTOR PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. DAMIÁN ELASKAR

DIRECTOR GENERAL
ARQ. CARLOS BARDUCCO

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
nombre Subdirector

COORDINADOR DE PROYECTO
nombre Coordinador

PROYECTISTA
Di.P.A.I.

EDIFICIO
ESCUELA PRIMARIA Nº1257 "CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO"

OBRA
TAREAS VARIAS. IMPERMEABILIZACION

DOC. de PROYECTO

UBICACIÓN

ARCHIVO
PLANIMETRIA EN CAD.dwg

ESPECIALIDAD

PLANO
PATOLOGIAS - TAREAS A REALIZAR ALA NORTE

CONFECCION DEL PLIEGO
TETTAMANTI MARIA CECILIA

FECHA	ESCALA	REVISIÓN
05-02-21	1:250/100	00

DENOMINACIÓN
A03

Todas las medidas se verificarán en obra

Situación: C:\Users\DiPAI\Desktop\EDUCACIÓN PLANTEL BÁSICO\ESCUELA PRIMARIA Nº1257 ARA GENERAL BELGRANO\Planimetria en CAD\PLANO_CARATULA.DWG