

[illegible]

| PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN S/ LEY N° 12046 y DECRETOS N° 3599 y N° 3873 | | | | | | RUBROS / ITEMS SOBRE LOS QUE SE APLICAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--------------|-------------|---|----------------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------|----------|-----------|---|------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------|------------------------|-------------------|---|---|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---|----------------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | TRABAJOS PRELIMINARES | MOVIMIENTO DE SUELOS | FUNDACIONES | ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO | ESTRUCTURA METÁLICA | MAPOSTERÍA | REVOQUES | CUBIERTAS | CONSTRUCCIÓN EN SECO (TABIQUES Y CIELORRASOS) | CONTRAPISOS Y CARPETAS | PISOS, UMBRALES Y SOLÍAS | ZOCALOS | REVESTIMIENTOS | MESADAS | CARPINTERÍA Y HERRERÍA | VIDRIOS Y ESPEJOS | INSTALACIÓN SANITARIA INCL SIST CON CALEFONES SOLARES | INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCL SISTEMA FOTOVOLTAICO | INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA | INSTALACIÓN DE GAS | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | PINTURA | SEÑALÉTICA Y CARTELERÍA INTERIOR EXTERIOR E INSTITUCIONAL | FORESTACIÓN Y PARQUIZACIÓN | LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA | |
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| INSUMOS REPRESENTATIVOS | | | | | | FR 1 | FR 2 | FR 3 | FR 4 | FR 5 | FR 6 | FR 7 | FR 8 | FR 9 | FR 10 | FR 11 | FR 12 | FR 13 | FR 14 | FR 15 | FR 16 | FR 17 | FR 18 | FR 19 | FR 20 | FR 21 | FR 22 | FR 23 | FR 24 | FR 25 | FR 26 | |
| Nº | RUBRO | DESCRIPCION | ASIMILACION | CODIGO | FUENTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 56 | MAT56 | Dólar Estadounidense (BCRA) | Dólar Estadounidense (BCRA) | 1023010 | DGVC- MOPYV | | | | | | | | | 0,60 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 56 | |
| 57 | MAT57 | Artefacto de iluminación | Artefacto de iluminación | 4653111 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | | | | | | | | 57 | |
| 58 | MAT58 | Equipos electricos | IPIB-Prod. Nac. 31-Máquinas y aparatos eléctricos | C. 1 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | 1,00 | | | 0,25 | | | | | 58 | |
| 59 | MAT59 | Interruptores Electricos modular - diferencial | Interruprtor termomagnético | 4621241 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 59 | |
| 60 | MAT60 | Llaves interruptoras / toma corrientes | Tomacorriente con toma a tierra | 4621252 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | 60 | |
| 61 | MAT61 | Piletas, Mesadas, Campana y Estantes A/º | Piletas y mesadas de acero inoxidable | 2899-42999-1 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | 0,21 | | | | | 0,05 | | | | | 61 | |
| 62 | MAT62 | Equipamiento cocina | Anafe a gas | 4482111 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | 62 | |
| 63 | MAT63 | Muebles laminados | Mueble de cocina bajo mesada calidad superior | 3813014 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | | | | | 63 | |
| 64 | MAT64 | Matafuegos | Matafuego de polvo químico | 4392311 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | |
| 65 | MAT65 | Gas Oil | Gas Oil | 101010 | DGVC- MOPYV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | |
| 66 | MAT66 | Membrana Líquida Impermeabilizante | IPIB-Prod. Nac. 24-Sustancias y prod. Químicos | C. 1 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | |
| 67 | MAT67 | Placa roca de yeso | Cieloraso Durlock | 509001 | DGVC- MOPYV | | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | |
| 68 | MAT68 | Provisiones, cumplimentación prelim. de obra | C.1.4- ICC Costo Construcción - Gastos Generales | C. 5 | INDEC | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | |
| 69 | MAT69 | Grupo Electrógeno | Grupo Electrógeno | 3110-46113-1 | INDEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | |
| 70 | MAT70 | Materiales varios | C.1.4- ICC Costo Construcción - Gastos Generales | C. 5 | INDEC | 0,22 | 1,00 | | | | | | 0,15 | 0,05 | | 0,18 | | 0,06 | 0,05 | | | 0,09 | | | | 1,00 | 0,54 | | 1,00 | 1,00 | | 70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANO DE OBRA | | | | | 0,33 | 0,39 | 0,09 | 0,24 | 0,10 | 0,30 | 0,89 | 0,29 | 0,14 | 0,65 | 0,29 | 0,41 | 0,34 | 0,03 | 0,29 | 0,12 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,34 | 0,17 | 0,08 | 0,53 | 0,23 | 0,37 | 1,00 | |
| | MO | Mano de Obra | Mano de Obra DIPAI y DPVyU | 9000010 | DGVC-MOPYV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPOS | | | | | 0,01 | 0,11 | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EQ | Equipos | Amortización equipos Obras DIPAI y DPVyU | 1023001 | DGVC-MOPYV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |