

PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN
S/ LEY N° 12046 y DECRETOS N° 3599 y N° 3873

[illegible]

PLANILLA DE COEFICIENTES Y FACTORES DE REDETERMINACIÓN S/ LEY Nº 12046 y DECRETOS Nº 3599 y Nº 3873					CÓDIGOS SOBRE LOS QUE SE APLICAN																											
					TRABAJO PRELIMINARES	MOVIMIENTO DE SUELOS	FUNDACIONES	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO	ESTRUCTURA METÁLICA	MAQUISTERIA	REVOQUES Y AISLACIONES	CUBIERTAS	CONSTRUCCION EN SECO (TABICUES Y CIELORRASOS)	CONTRAPISOS Y CARPETAS	PISOS, UMBRALES Y SOLAS	ZÓCALOS	REVESTIMIENTOS	MESADAS	CARPINTERÍA Y HERRERÍA	VIDRIOS Y ESPEJOS	INSTALACIÓN SANITARIA	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	PINTURA	SEÑALÉTICA	FORESTACIÓN	LIMPIEZA Y CUSTODIA DE OBRA	VARIOS	INSTALACIÓN GASES MEDICINALES	
INSUMOS REPRESENTATIVOS					FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	FR 6	FR 7	FR 8	FR 9	FR 10	FR 11	FR 12	FR 13	FR 14	FR 15	FR 16	FR 17	FR 18	FR 19	FR 21	FR 22	FR 23	FR 24	FR 25	FR 26	FR 27	FR 28	
Nº	RUBRO	DESCRIPCION	ASIMILACION	CODIGO	FUENTE	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
56	MAT56	Dólar Estadounidense (BCRA)	Dólar Estadounidense (BCRA)	1023010	DGVC- MOPYV								0.05									0.30									0.76	
57	MAT57	Artefacto de iluminación	Artefacto de iluminación	4653111	INDEC																	0.08										
58	MAT58	Equipos electricos	IPiB-Prod. Nac. 31-Máquinas y aparatos eléctricos	C. 1	INDEC																		0.82		0.47							
59	MAT59	Interruptores Electricos modular - diferencial	Interruptor termomagnético	4621241	INDEC																0.22											
60	MAT60	Llaves interruptoras / toma corrientes	Tomacorriente con toma a tierra	4621252	INDEC																											
61	MAT61	Piletas, Mesadas, Campana y Estantes Aºº	Piletas y mesadas de acero inoxidable	2899-42999-1	INDEC											0.50		0.95	0.09		0.18											
62	MAT62	Equipamiento cocina	Anafe a gas	4482111	INDEC																0.05											
63	MAT63	Muebles laminados	Mueble de cocina bajo mesada calidad superior	3813014	INDEC																											
64	MAT64	Matafuegos	Matafuego de polvo químico	4392311	INDEC																										0.05	
65	MAT65	Gas Oil	Gas Oil	101010	DGVC- MOPYV																											
66	MAT66	Membrana Líquida Impermeabilizante	IPiB-Prod. Nac. 24-Sustancias y prod. Químicos	C. 1	INDEC							0.08																				
67	MAT67	Placa roca de yeso	Cielorraso Durlock	509001	DGVC- MOPYV								0.15																			
68	MAT68	Provisiones, cumplimentación preliminar de obra	C.1.4- ICC Costo Construcción - Gastos Generales	C. 5	INDEC	0.05																										
69	MAT69	Grupo Electrógeno	Grupo Electrógeno	3110-46113-1	INDEC																											
70	MAT70	Materiales varios	C.1.4- ICC Costo Construcción - Gastos Generales	C. 5	INDEC	0.65	1.00						0.17	0.05		0.23		0.22	0.05	0.06		0.05		1.00	0.14		1.00	1.00		1.00		
	MANO DE OBRA					0.33	0.60	0.29	0.51	0.43	0.40	0.89	0.40	0.22	0.60	0.25	0.28	0.27	0.09	0.25	0.09	0.35	0.13	0.22	0.06	0.04	0.51	0.43	0.20	1.00	0.01	0.11
	MO	Mano de Obra	Mano de Obra DIPAI y DPVYu	9000010	DGVC-MOPYV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	
	EQUIPOS					0.03	0.10			0.08																						
	EQ	Equipos	Amortización equipos Obras DIPAI y DPVYu	1023001	DGVC-MOPYV	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	