

# **ANEXO I**

## **FOTOGRAFIAS**




Foto N°1: Arroyo Monje desde Ruta Nac. N°11 hacia aguas abajo




**Foto N°2: Puente sobre Ruta Nac. N°11 desde aguas abajo**



**Foto N°3: Puente FFCC M. Belgrano Desde aguas arriba**



**Foto N°4: Puente sobre Ruta Prov. N°10 desde aguas abajo**



**Foto N°5: Pila erosionada en puente sobre Ruta Prov. N°10**





Foto N°6: Puente FFCC B. Mitre desde aguas abajo



**Foto N° 7; Puente sobre Ruta Prov. N° 65, desde aguas arriba**



**Foto N°8: zona de inundación aguas arriba puente sobre Ruta Prov. N°65**




Foto N°9: Puente sobre Ruta 40-S




Foto N° 10 Puente sobre Ruta 41-S